

BEZPEČNĚ NEJEN DO ŠKOLY - VÝSLEDEK MAPOVÁNÍ OKOLÍ N3

SPOLEČNÝ PROJEKT PRAŽSKÝCH MATEK A RODINNÉHO A KULTURNÍHO CENTRA NOVÁ TROJKA
mapy vyplňovány v listopad 2007 – leden 2008

Nebezpečná místa:

1) tramvajová zastávka Lipanská (8)

- nájezd na schodech z Chlumovy ulice velmi strmý a končí v zábradlí
- na místě přechodu je rozbitá vozovka, kam zapadají kolečka kočárků

Doporučení:

oprava vozovky

úprava nájezdu



2) schody z Parukářky do Jeseniovy ulice (7)

- schází navazující přechod

Doporučení:

vytvořit přechod



3) Prokopava ulice – přechod do Chlumovy ulice (7)

krátce zelená pro chodce, dlouho se čeká

Doporučení:

seřízení semaforu



4) Jeseniova ulice (5)

- rychlá jízda aut (v ulici škola, mateřská školka, obytná zóna)

Doporučení:

na začátek ulice dát ceduli obytná zóna

omezení rychlosti

u přechodů betonové zábrany proti zaparkovaným autům, bránícím výhledu



5) křižovatka Jana Želivského a Jeseniova (5)

- zelená pro chodce je krátce

- odbočující auta nedávají přednost chodcům

Doporučení:

seřízení semaforu



6) vnitroblok Jeseniovy ulice (4)

- chodník končí v silnici bez možnosti přejít na jiný



7) křižovatka Koněvova a Jana Želivského (4)

- zelená pro chodce je krátce

- odbočující auta z J. Želivského nedávají přednost

Doporučení:

seřízení semaforu

k semaforu na J. Želivského přidat pro odbočovací pruh oranžového chodce

8) schody do ul. Chelčického z Parukářky (3)

- nájezd pro kočárky je příkrý a rozpadlý

Doporučení:

- *opravit nájezd*



9) křižovatka Rokycanova a Koněvova (3)

- auta rychle vjíždí do Koněvovy ul.
- často stojí na přechodu a nerespektují chodce

Doporučení:

- *posunout přechod do Rokycanovy ulice*
- *cedule „pozor chodci“*
-



10) Roháčova ulice (3)

- chybí přechody
- není chodník mezi Lukášovou a Ostromečskou ulicí



11) křižovatka Lupáčova a Olšanská (3)

- krátký interval zelené pro chodce
- auta z Ondříčkovy ul. nedávají přednost chodcům

*Doporučení:
seřízení semaforů*

12) přechod na křižovatce Jeseniova a Rokycanova (3)

- vysoké obrubníky

*Doporučení: vytvořit bezbariérové
nájezdy*



13) křižovatka Biskupcova a Zelenky Hajského (3)

- není přechod pro chodce
- přes zaparkovaná auta není možné se rozhlédnout

*Doporučení:
vytvoření přechodu pro chodce*



14) Jičínská – výjezd z Paláce Flora (2)

- není přechod

15) parkující auta na chodníku v ulicích Jeseniova a Koněvova (2)

16) tramvajová zastávka Olšanské hřbitovy (1)

- žádné zátarasý směrem do silnice
- špatný nájezd z přechodu na ostrůvek

17) tramvajová zastávka Želivského (1)

- špatná přehlednost
- žádné zátarasý směrem do silnice

18) křižovatka Bořivojova a Ondříčkova (1)

- není přechod

19) křižovatka Rokycanova a Roháčova (1)

- není vidět přes zaparkovaná auta

20) křižovatka Olšanská, Jičínská a Chelčického (1)

- krátký interval zelené pro chodce

21) křižovatka Chlumova a Táboritská (1)

- nepřehledná

22) Lukášova ulice (1)

- přechod z vnitrobloku k hudební škole není rozhled pro malé děti přes auta parkující až u přechodu